

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

BOMBA HELICOIDAL KIBER KSF enológica



INOXPA, S.A.

c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Spain)

Tel.: (34) 972 - 57 52 00 Fax.: (34) 972 - 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com www.inoxpa.com





Declaración de Conformidad CE

| El fabricante: | INOXPA, S.A. c/ Telers, 57 17820 Banyoles (Girona), España |
|------------------------|--|
| por la presente declar | ra que la maquina: |
| | Bomba helicoidal KIBER KSF enológica |
| número de serie: | |
| | |
| se halla en conformid | ad con todas las disposiciones aplicables de las siguientes directivas: |
| | Directiva de Máquinas 2006/42/CE (RD 1644/2008) Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE |
| | Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE |
| Normas técnicas arm | onizadas aplicables: |
| | UNE-EN ISO 12100:2012 |
| | UNE-EN 809:1999+A1:2010 |
| | persona apoderada para redactar la declaración en nombre del fabricante, y facultada para e técnico establecida en la Comunidad: |

David Reyero Brunet Responsable oficina técnica

Banyoles, 3 de Febrero del 2016



1. Seguridad

1.1. MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este manual contiene información sobre la recepción, instalación, operación, montaje, desmontaje y mantenimiento para la bomba Kiber KSF enológica.

La información publicada en el manual de instrucciones se basa en datos actualizados.

INOXPA se reserva el derecho de modificar este manual de instrucciones sin previo aviso.

1.2. INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA

Este manual de instrucciones contiene información vital y útil para que su bomba pueda ser manejada y mantenida adecuadamente.

Leer las instrucciones atentamente antes de poner en marcha la bomba, familiarizarse con el funcionamiento y operación de su bomba y atenerse estrictamente a las instrucciones dadas. Es muy importante guardar estas instrucciones en un lugar fijo y cercano a su instalación.

1.3. SEGURIDAD

1.3.1. Símbolos de advertencia



Peligro para las personas en general



Peligro de lesiones causadas por piezas rotativas del equipo.



Peligro eléctrico



Peligro! Agentes cáusticos o corrosivos.



Peligro! Cargas en suspensión



Peligro para el buen funcionamiento del equipo.



Obligación para garantizar la seguridad en el trabajo.



Obligación de utilizar gafas de protección.

1.4. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD



Lea atentamente el manual de instrucciones antes de instalar la bomba y ponerla en marcha. En caso de duda, contacte con INOXPA.

1.4.1. Durante la instalación



Tenga siempre en cuenta las Especificaciones Técnicas del capítulo 8.

No ponga nunca en marcha la bomba antes de conectarla a las tuberías.

Compruebe que las especificaciones del motor son las correctas, en especial si por las condiciones de trabajo existe riesgo de explosión.



Durante la instalación todos los trabajos eléctricos deben ser llevados a cabo por personal autorizado.

1.4.2. Durante el funcionamiento



Tenga siempre en cuenta las *Especificaciones Técnicas* del capítulo 8. No podrán sobrepasarse NUNCA los valores límite especificados.

No toque NUNCA la bomba o las tuberías durante su funcionamiento si la bomba está siendo utilizada para trasegar líquidos calientes o durante la limpieza.





La bomba contiene piezas en movimiento. No introducir nunca los dedos en la bomba durante su funcionamiento.



No trabajar NUNCA con las válvulas de aspiración e impulsión cerradas.

No rociar NUNCA el motor eléctrico directamente con agua. La protección del motor estándar es IP-55: protección contra el polvo y rociaduras de agua.

1.4.3. Durante el mantenimiento



Tener siempre en cuenta las Especificaciones Técnicas del capítulo 8.

No desmontar NUNCA la bomba hasta que las tuberías hayan sido vaciadas. Tener en cuenta que el líquido bombeado puede ser peligroso o estar a altas temperaturas. Para estos casos consultar las regulaciones vigentes en cada país.

No dejar las piezas sueltas por el suelo.



Desconectar SIEMPRE el suministro eléctrico de la bomba antes de empezar el mantenimiento. Quitar los fusibles y desconectar los cables de los terminales del motor.

Todos los trabajos eléctricos deben ser llevados a cabo por personal autorizado.

1.4.4. De conformidad con las instrucciones

Cualquier incumplimiento de las instrucciones podría derivar en un riesgo para los operarios, el ambiente y la máquina, y podría resultar en la pérdida del derecho a reclamar daños.

Este incumplimiento podría comportar los siguientes riesgos:

- Avería de funciones importantes de las máquinas / planta.
- Fallos de procedimientos específicos de mantenimiento y reparación.
- Amenaza de riesgos eléctricos, mecánicos y químicos.
- Pondría en peligro el ambiente debido a las sustancias liberadas.

1.4.5. Garantía

Cualquier garantía emitida quedará anulada de inmediato y con pleno derecho, y además se indemnizará a INOXPA por cualquier reclamación de responsabilidad civil de productos presentada por terceras partes si:

- Los trabajos de servicio y mantenimiento no han sido realizados siguiendo las instrucciones de servicio, las reparaciones no han sido realizadas por nuestro personal o han sido efectuadas sin nuestra autorización escrita;
- Existieran modificaciones sobre nuestro material sin previa autorización escrita;
- Las piezas utilizadas o lubricantes no fueran piezas de origen INOXPA;
- El material ha sido utilizado de modo incorrecto o con negligencia o no haya sido utilizado según las indicaciones y destino;
- Las piezas de la bomba están dañadas por haber sido expuestas a una fuerte presión al no existir una válvula de seguridad.

Las Condiciones Generales de Entrega que ya tiene en su poder también son aplicables.



No podrá realizarse modificación alguna de la máquina sin haberlo consultado antes con el fabricante. Para su seguridad utilice piezas de recambio y accesorios originales. El uso de más piezas eximirá al fabricante de toda responsabilidad.

El cambio de las condiciones de servicio sólo podrá realizarse con previa autorización escrita de INOXPA

En caso que tengan duda o que deseen explicaciones más completas sobre datos específicos (ajustes,montaje, desmontaje...) no duden en contactar con nosotros



2. Índice

| 1. | Seguridad |
|----|---|
| | 1.1. Manual de instrucciones |
| 2. | Índice |
| 3. | Información General |
| | 3.1. Descripción |
| 4. | Instalación |
| | 4.1. Recepción de la bomba 7 4.2. Transporte y almacenamiento 7 4.3. Ubicación 8 4.4. Tuberías 8 4.5. Válvulas de cierre 8 4.6. Instalación eléctrica 8 |
| 5. | Puesta en marcha |
| | 5.1. Puesta en marcha |
| 6. | Incidentes de funcionamiento |
| 7. | Mantenimiento |
| | 7.1. Generalidades 1: 7.2. Almacenamiento 1: 7.3. Limpieza 1: 7.4. Desmontaje/Montaje de la bomba 1: |
| 8. | Especificaciones Técnicas |
| | 8.1. Especificaciones Técnicas |
| | 8.6. Lista de piezas bomba KIBER KSF ENOLÓGICA |



3. Información General

3.1. DESCRIPCIÓN

Las bombas Kiber KSF enológica de INOXPA, de diseño compacto y robusto, forman parte de nuestra gama de bombas con rotor helicoidal de desplazamiento positivo indicadas para la industria vinícola.

Las partes hidráulicas que configuran la bomba son el rotor y el estator. El rotor es un husillo sin-fin helicoidal de sección circular. El estator tiene dos filetes y una longitud de paso doble que la del rotor, esto permite que entre el estátor y el rotor queden cavidades vacías que se aprovechan para desplazar el fluido. Cuando el rotor gira dentro del estátor, estas cavidades se desplazan longitudinalmente desde la aspiración a la impulsión.

Este tipo de bombas son adecuadas para presiones hasta los 6 bar.


Todas las piezas de la bomba que están en contacto con el producto bombeado están fabricadas en acero inoxidable AISI 316. El estátor está fabricado en PERBUNAN con una dureza específica para esta aplicación.

Los detalles constructivos más significativos de este tipo de bombas son:

- Bomba montada sobre carretilla con ruedas neumáticas, según modelo.
- Cuerpo bomba con drenaje.
- Boca de impulsión excéntrica.
- Bomba con acabado superficial pulido espejo.
- Motovariador mecánico de discos.
- Cuadro eléctrico con paro-marcha, contactor y paro de emergencia.
- By-pass de presión (opcional).
- Sonda de detección de líquido (opcional).
- Moto-reductor con variador de frecuencia incorporado (opcional).

Este equipo es apto para su uso en procesos alimentarios.

3.2. CAMPO DE APLICACIÓN





El campo de aplicación para cada tipo de bomba es limitado. La bomba fue seleccionada para unas condiciones de bombeo en el momento de realizarse el pedido. INOXPA no se responsabilizará de los daños que puedan ocasionarse si la información facilitada por el comprador es incompleta (naturaleza del líquido, RPM...).



4. Instalación

4.1. RECEPCIÓN DE LA BOMBA




INOXPA no puede hacerse responsable del deterioramiento del material debido al transporte o desembalaje. Comprobar visualmente que el embalaje no ha sufrido daños.

Con la bomba se adjunta la siguiente documentación:

- Hojas de envío.
- Manual de Instrucciones y Servicio de la bomba.
- Manual de Instrucciones y Servicio del motor (*)
- (*) si la bomba ha sido suministrada con motor desde INOXPA.

Desempaquetar la bomba y comprobar:



Las conexiones de aspiración y de impulsión de la bomba, retirando cualquier resto del material de embalaje. Comprobar que la bomba y el motor no han sufrido daños. En caso de no hallarse en condiciones o/y de no reunir todas las piezas, el transportista deberá realizar un informe a la mayor brevedad.

4.1.1. Identificación de la bomba




Placa bomba

4.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



Las bombas Kiber KSF son demasiado pesadas para poder ser almacenadas manualmente.



Utilizar siempre dos puntos de apoyo lo más separados posible.

Asegurar los puntos de manera que no puedan deslizarse.



4.3. UBICACIÓN

Situar la bomba lo más cerca posible del depósito de aspiración, a ser posible por debajo del nivel del líquido.

Colocar la bomba de manera que haya suficiente espacio a su alrededor para poder tener acceso a la bomba y al motor. (Ver capítulo *8, Especificaciones Técnicas* para consultar dimensiones y pesos).

Colocar la bomba sobre una superficie plana y nivelada.



Instalar la bomba de manera que pueda ventilarse adecuadamente.

Si la bomba se instala en el exterior, debe estar bajo tejado. Su emplazamiento debe permitir un fácil acceso para cualquier operación de inspección o mantenimiento.

4.4. TUBERÍAS

Como norma general montar las tuberías de aspiración e impulsión en tramos rectos, con el mínimo número posible de codos y accesorios, para reducir en lo posible cualquier pérdida de carga provocada por fricción.

Asegurarse que las bocas de la bomba están bien alienadas con la tubería, y que tienen un diámetro similar al diámetro de las conexiones de la bomba.

Situar la bomba lo más cerca posible al depósito de aspiración, a ser posible por debajo del nivel del líquido o incluso más bajo en relación con el depósito para que la altura manométrica de aspiración estática esté al máximo.

Colocar soportes para las tuberías lo más cerca posible de las bocas de aspiración y impulsión de la bomba.

4.5. VÁLVULAS DE CIERRE

La bomba puede ser aislada para su mantenimiento. Para eso, deben instalarse válvulas de cierre en las conexiones de aspiración e impulsión de la bomba.

Estas válvulas deben estar SIEMPRE abiertas durante el funcionamiento de la bomba.

4.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA




Dejar la conexión de los motores eléctricos al personal cualificado. Tomar las medidas necesarias para prevenir averías en las conexiones y cables.



El equipo eléctrico, los bornes y los componentes de los sistemas de control todavía pueden transportar corriente cuando están desconectados. El contacto con ellos puede poner en peligro la seguridad de los operarios o causar desperfectos irreparables al material.

Antes de manipular la bomba, asegurarse que no llega corriente al cuadro eléctrico.

- Conectar el motor según las instrucciones suministradas por el fabricante del motor.
- Comprobar el sentido de giro (ver etiqueta señalizadora sobre la bomba).



Poner en marcha el motor de la bomba momentáneamente. Asegurase que el sentido de bombeo es el deseado. Si la bomba funcionara en una dirección equivocada podría causarle graves daños.



Comprobar SIEMPRE el sentido de giro del motor con líquido en el interior de la bomba.

El esquema del cuadro eléctrico se suministra con una hoja a parte de este manual.



5. Puesta en marcha



Antes de poner en marcha la bomba, lea con atención las instrucciones del capítulo 4. Instalación.

5.1. PUESTA EN MARCHA.



Leer con atención el capítulo 8, *Especificaciones Técnicas*. INOXPA no puede responsabilizarse de un uso incorrecto del equipo.



No tocar NUNCA la bomba o las tuberías si se están bombeando líquidos a alta temperatura.

5.1.1. Comprobaciones antes de poner en marcha la bomba

Abrir completamente las válvulas de cierre de las tuberías de aspiración e impulsión. En caso de no fluir el líquido hacia la bomba, llenarla del líquido a bombear.



La bomba no debe girar NUNCA en seco.

Comprobar que la dirección de rotación del motor es correcta.

Comprobar que el suministro eléctrico concuerda con el que indica la placa del motor.

5.1.2. Comprobaciones al poner en marcha la bomba

Comprobar que la bomba no hace ruidos extraños.

Comprobar si la presión de entrada absoluta es suficiente, para evitar la cavitación en la bomba. Ver curva para la presión mínima requerida por encima de la presión de vapor (NPSHr).

Controlar la presión de impulsión.

Comprobar que no existan fugas por las zonas de obturación.




En la tubería de aspiración no se debe emplear una válvula de cierre para regular el caudal. Estas tienen que estar completamente abiertas durante el servicio.



Controlar el consumo del motor para evitar una sobrecarga eléctrica.

5.2. BY-PASS DE PRESIÓN

Si la bomba lleva incorporado un by-pass de presión, el sentido de giro de la bomba solo podrá ser en una dirección. Si se desea invertir este sentido, deberá montarse la válvula de sobrepresión según se indica en la figura posterior. La válvula de sobrepresión está tarada a 6 bares cuando sale de fábrica (4 bares para el tamaño KSF-80).





La bomba sale siempre de INOXPA con el by-pass montado para funcionar con la aspiración en el cuerpo y la impulsión por delante.



6. Incidentes de funcionamiento

En la tabla adjunta se pueden encontrar soluciones a problemas que puedan surgir durante el funcionamiento de la bomba. Se supone que la bomba está bien instalada y que ha sido seleccionada correctamente para la aplicación. Contactar con INOXPA en caso de necesitar servicio técnico.

| Incidentes de funcionamiento | Causas probables |
|---|--------------------------------------|
| Sobrecarga del motor. | 8, 9. |
| La bomba da un caudal o presión insuficiente. | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18. |
| No hay presión en el lado de impulsión. | 2, 3, 6, 17, 17. |
| Caudal / presión de impulsión irregular. | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 19. |
| Ruido y vibraciones. | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18. |
| La bomba se atasca. | 9, 10, 14. |
| Bomba sobrecalentada. | 8, 9, 10, 14. |
| Desgaste anormal. | 4, 5, 10, 14, 18. |
| Fuga por el cierre mecánico. | 11, 12, 15. |

| Caus | as probables | Soluciones |
|------|--|---|
| 1 | Sentido de giro erróneo. | Invertir el sentido de giro. |
| 2 | NPSH insuficiente. | Aumentar el NPSH disponible: - Subir el depósito de aspiración Bajar la bomba Disminuir la tensión de vapor Ampliar el diámetro de la tubería de aspiración Acortar y simplificar la tubería de aspiración. |
| 3 | Bomba no purgada. | Purgar o llenar. |
| 4 | Cavitación. | Aumentar la presión de aspiración.(ver también 2) |
| 5 | La bomba aspira aire. | Comprobar la tubería de aspiración y todas sus conexiones. |
| 6 | Tubería de aspiración obstruida. | Comprobar la tubería de aspiración y los filtros, si los hay. |
| 7 | Presión de impulsión demasiado alta. | Si es necesario, disminuir las pérdidas de carga, p. ej., aumentando el diámetro de la tubería. |
| 8 | Caudal demasiado alto. | Disminuir velocidad. |
| 9 | Viscosidad del líquido demasiado alta. | Disminuir la viscosidad, p. ej., por calefacción del líquido |
| 10 | Temperatura del líquido demasiado alta. | Disminuir la temperatura por refrigeración del líquido. |
| 11 | Cierre mecánico dañado o desgastado. | Reemplazar el cierre. |
| 12 | Juntas tóricas inadecuadas para el líquido. | Montar las juntas tóricas correctas consultando con el proveedor. |
| 13 | Tensión en tuberías. | Conectar las tuberías sin tensión a la bomba. |
| 14 | Cuerpos extraños en el líquido. | Colocar un filtro en la tubería de aspiración. |
| 15 | Tensión del muelle del cierre mecánico demasiado baja. | Ajustar según se indica en este manual. |
| 16 | Velocidad de la bomba demasiado baja. | Aumentar la velocidad. |
| 17 | Bomba demasiado pequeña. | Elejir tamaño superior. |
| 18 | Estátor desgastado o que haya trabajado en seco. | Reemplazar el estator. |
| 19 | Disminución del caudal. | - Reemplazar el estator - Aumentar la velocidad. |



Si los problemas persisten deberá prescindir de la bomba de inmediato. Contactar con el fabricante de la bomba o su representante.



7. Mantenimiento

7.1. GENERALIDADES

Esta bomba, como cualquier otra máquina, requiere un mantenimiento. Las instrucciones contenidas en este manual tratan sobre la identificación y reemplazamiento de las piezas de recambio. Las instrucciones han sido preparadas para el personal de mantenimiento y para aquellas personas responsables del suministro de las piezas de recambio.



Leer atentamente el capítulo 8. Especificaciones técnicas.

Todo el material cambiado debe ser debidamente eliminado/reciclado según las directivas vigentes en cada zona.



Desconectar SIEMPRE la bomba antes de empezar los trabajos de mantenimiento.

7.1.1. Comprobar el cierre mecánico

Comprobar periódicamente que no existan fugas en la zona del eje. En caso de fugas a través del cierre mecánico, reemplazarlo siguiendo las instrucciones descritas en el apartado Montaje y Desmontaje.

7.2. ALMACENAMIENTO

Antes de almacenar la bomba ésta debe estar completamente vacía de líquidos. Evitar en lo posible la exposición de las piezas a ambientes excesivamente húmedos.

7.3. LIMPIEZA



El uso de productos de limpieza agresivos como la sosa cáustica y el ácido nítrico pueden producir quemaduras en la piel.

Utilizar guantes de goma durante los procesos de limpieza.



Utilizar siempre gafas protectoras.

7.3.1. Limpieza CIP (Clean-in-place)

Si la bomba está instalada en un sistema provisto de proceso CIP, el desmontaje de la bomba no es necesario. Si no está previsto el proceso de limpieza automático, desmontar la bomba como se indica en el apartado *Montaje y Desmontaje*.

Soluciones de limpieza para procesos CIP.

Utilizar únicamente agua clara (sin cloruros) para mezclar con los agentes de limpieza:

a) Solución alcalina: 1% en peso de sosa cáustica (NaOH) a 70°C (150°F)

1 Kg NaOH + 100 l. de agua = solución de limpieza

2,2 l. NaOH al 33% + 100 l. de agua = solución de limpieza

b) Solución ácida: 0,5% en peso de ácido nítrico (HNO₃) a 70°C (150°F)

0,7 litros HNO₃ al 53% + 100 l. de agua = solución de limpieza



Controlar la concentración de las soluciones de limpieza, podría provocar el deterioramiento de las juntas de estanquidad de la bomba.

Para eliminar restos de productos de limpieza realizar SIEMPRE un enjuage final con agua limpia al finalizar el proceso de limpieza.



7.3.2. Automático SIP (sterilization-in-place)

El proceso de esterilización con vapor se aplica a todo el equipo, incluyendo la bomba.



NO actuar la el equipo durante el proceso de esterilización con vapor. Los elementos/materiales no sufrirán daños si se siguen las especificaciones de este manual.

No puede entrar líquido frío hasta que la temperatura de la bomba es inferior a 60°C (140°F).

La bomba genera una pérdida de carga importante a través del proceso de esterilización, recomendamos la utilización de un circuito de derivación proveído de una válvula de descarga para asegurar que el vapor / agua sobrecalentada esteriliza la integridad del circuito.

Condiciones máximas durante el proceso SIP con vapor o agua sobrecalentada

a) Max. temperatura: 140°C / 284°F b) Max. tiempo: 30 min.

c) Enfriamiento: Aire esterilizado o gas inerte
d) Materiales: EPDM / PTFE (recomendado)
FPM / NBR (no recomendado)


7.4. DESMONTAJE/MONTAJE DE LA BOMBA

7.4.1. Estátor, rotor y barra junta

Aflojar las tuercas (54). Retirar el pie (07) y la boca impulsión (34). Sacar los tirantes (29/29A) para luego quitar el estátor (22), si fuera necesario fijar el rotor (21) sujetando el complemento eje (26) a través de la ventana del soporte brida (06A). Quitar los tornillos (52) y las arandelas (53) para sacar el cuerpo (01) por delante. Aflojar los tornillos avellanados (50) para sacar el bulón (27) y el rotor (21). Proceder de igual forma al otro lado de la barra junta (24) para poder sacarla.

Montar la barra junta (24) con el complemento eje (26) mediante el bulón (27) que se sujetará con las arandelas pasador (35) y tornillos avellanados (50), a los que se añadirá fijador de tornillos LOCTITE 270 para asegurar que no se aflojen. Unir el rotor (21) con el otro extremo de la barra junta (24) con el segundo bulón (27). Entrar el cuerpo bomba (01) y fijarlo con los tornillos (52) y arandelas (53). Entrar el estator (22), si fuera necesario fijar el rotor (21) sujetando el complemento eje (26). Montar los tirantes (29/29A), la brida impulsión (34) y el pie (07) fijándolo todo con las tuercas (54).





7.4.2. Cierre mecánico




Desmontaje

Proceder primeramente al desmontaje según el apartado anterior.

Aflojar los espárragos (55) y sacar el aro tope cierre (31). Sacar la parte giratoria del cierre mecánico que está en el complemento eje (26). Quitar la tapa cierre (09) para sacarla juntamente con el cierre mecánico (08). Finalmente extraer cuidadosamente la parte estacionaria del cierre que ha quedado alojada en la tapa cierre.

Montar la parte fija del cierre mecánico (08) y la junta tórica (80) en la tapa cierre (09). Colocar la tapa en el soporte brida (06A). Deslizar la parte giratoria del cierre (08) en el complemento eje (26). Colocar el aro tope cierre (31) sobre el complemento eje y fijarlo a través de los espárragos (55) según la cota de montaje mostrada a continuación.



iATENCIÓN! Al montar el nuevo cierre, tener precaución de montar las piezas y las juntas con agua jabonosa a fin de facilitar el deslizamiento de las mismas, tanto de la parte fija como de la parte giratoria sobre el eje.



7.4.3. Cambio de accionamiento





Desmontaje.

Proceder primeramente al desmontaje según el apartado anterior.

Quitar el pasador elástico (56) del complemento eje (26). Sacar los tornillos (52A), las arandelas (53A) y quitar el accionamiento (93).

Hacer un taladro en el eje del accionamiento según según la cota de la figura mostrada a continuación. Montar el accionamiento (93) en el soporte brida (06A) y fijarlo a través de los tornillos (52A) y arandelas (53A). Deslizar el complemento eje (26) encima del eje del accionamiento (93) y fijarlo a través del pasador (56).







8. Especificaciones Técnicas

8.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperaturas de trabajo -10 °C a +85 °C 14 °F a +185 °F Nivel sonoro 60-80 dB(A) Conexiones aspiración / impulsión DIN 11851 (estándar)



Cuando el nivel de ruido en el área de operación exceda de 85 dB(A) utilice una protección especial.

| | Con variador mecánico | | | Con variador de frecuencia | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Tipo Bomba | Caudal (1) [m³/h] | Presión [bar] (2) | Velocidad [r.p.m.] | Potencia [kW] | Caudal (1) [m³/h] | Presión [bar] (2) | Velocidad [r.p.m.] | Potencia [kW] |
| KSF-20 | 0,3 - 1,65 | | | 0,75 | 0,35 - 1,65 | | | 0,75 |
| KSF-25 | 0,7 - 4 | | 190-1000 | 1.05 | 0,75 – 4 | | 200-1000 | 2.2 |
| KSF-30 | 1,1 - 6 | C màu | | 1,85 | 1,2 - 6 | 6 màx - | | 2,2 |
| KSF-40 | 2,5 – 10 | 6 màx. | 190-650 | 3 | 1,75 – 10 | | 125-650 | 3 |
| KSF-50 | 5 – 15 | | 190-550 | 4 | 3,5 – 15 | | 125-550 | 4 |
| KSF-60 | 7 – 20 | | 150-400 | 5,5 | 5 – 20 | | 100-400 | 5,5 |
| KSF-80 | 20 - 45 | 4 máx. | 190-400 | 7,5 | 10 - 45 | 4 máx. | 100-400 | 7,5 |

- (1) Caudal nominal para líquidos a una presión máxima de 2 bar
- (2) Presión máxima con la potencia indicada

Materiales

| Piezas en contacto con el producto | AISI 316L |
|--|---------------|
| Otras piezas en acero inoxidable | AISI 304 |
| Estator y juntas en contacto con el producto | NBR |
| Otros materiales oncionales | Consultar cor |

Otros materiales opcionales Consultar con el proveedor

Cierre Mecánico


| Tipo de cierre | cierre simple interior |
|-----------------------------|------------------------|
| Material parte estacionaria | cerámica |
| Material parte giratoria | grafito |
| Material estator y juntas | NBR |

8.2. PESOS

| Tipo Bomba | Peso [Kg] | Peso [lbs] |
|------------|--------------|---------------|
| KSF-20 | 62 | 137 |
| KSF-25 | 79 | 174 |
| KSF-30 | 80 | 176 |
| KSF-40 | 130 | 287 |
| KSF-50 | 145 | 320 |
| KSF-60 | 265 | 584 |
| KSF-80 | 285 | 628 |




8.3. DIMENSIONES BOMBA KIBER KSF ENOLÓGICA CON CARRETILLA



| TIPO BOMBA | DN | A | В | С | D | E | F | |
|------------|----------|-----|------|-------|----------------|-----|-----|----|
| KSF-20 * | 40 (1½") | 325 | 1040 | 500 | 216 | 905 | 83 | |
| KSF-25 | E0 (2") | 439 | 1240 | - 560 | 293 | 293 | | 93 |
| KSF-30 | 50 (2") | 439 | 1340 | | 560 290 308 | 980 | 96 | |
| KSF-40 | 65 (2½") | 637 | 1625 | | | | 108 | |
| KSF-50 | 80 (3") | 712 | 1675 | | 304 | | 132 | |
| KSF-60 * | 100 (4") | 864 | 1790 | 530 | 245 | 975 | 135 | |
| KSF-80 * | 100 (4") | 984 | 1910 | 530 | 345 | 9/5 | 133 | |

^{*} Con carretilla de tres ruedas


8.4. DIMENSIONES BOMBA KIBER KSF ENOLÓGICA CON BY-PASS



| ТІРО ВОМВА | DN | A | В | С |
|------------|------------|------|-----|-----|
| KSF-20 | 40 (1½") | 475 | 230 | 330 |
| KSF-25 | 50 (2") | 613 | 262 | 360 |
| KSF-30 | 30 (2) | | | |
| KSF-40 | 65 (21/2") | 831 | 294 | 385 |
| KSF-50 | 80 (3") | 913 | 334 | 420 |
| KSF-60 | 100 (4") | 1104 | 375 | 475 |
| KSF-80 | 100 (4") | 1224 | 3/5 | |



8.5. DESPIECE BOMBA KIBER KSF ENOLÓGICA.





8.6. LISTA DE PIEZAS BOMBA KIBER KSF ENOLÓGICA.

| Posición | Descripción | Cantidad | Material |
|----------|---------------------|----------|-----------|
| 01 | Cuerpo | 1 | AISI 316L |
| 06A | Soporte brida | 1 | GG-15 |
| 07 | Pie | 1 | AISI 304 |
| 08 | Cierre mecánico * | 1 | - |
| 09 | Tapa cierre | 1 | AISI 304 |
| 21 | Rotor | 1 | AISI 316L |
| 22 | Estátor * | 1 | - |
| 24 | Barra junta | 1 | AISI 316L |
| 26 | Complemento eje | 1 | AISI 316L |
| 27 | Bulón * | 2 | AISI 316L |
| 29 | Tirante superior | 2 | AISI 304 |
| 29A | Tirante inferior | 2 | AISI 304 |
| 31 | Aro tope cierre | 1 | AISI 316L |
| 34 | Boca impulsión | 1 | AISI 316L |
| 35 | Arandela pasador | 4 | AISI 316L |
| 47A | Protector | 2 | Plástico |
| 50 | Tornillo avellanado | 4 | A2 |
| 50A | Tornillo | 4 | A2 |
| 52 | Tornillo hexagonal | 4 | A2 |
| 52A | Tornillo hexagonal | 4 | A2 |
| 53 | Arandela grower | 4 | A2 |
| 53A | Arandela grower | 4 | A2 |
| 54 | Tuerca ciega | 4 | A2 |
| 55 | Espárrago | 3 | A2 |
| 56 | Pasador | 1 | Acero |
| 80 | Junta tórica * | 1 | NBR |
| 93 | Accionamiento | 1 | - |

^(*) Piezas de recambio recomendadas

NOTAS SOURCE OF SOLUTIONS



INOXPA, S.A.

BANYOLES Tel. +34 972 575 200 inoxpa@inoxpa.com

DELEGACIÓN NORDESTE

BARCELONA Tel. +34 937 297 280 inoxpa.nordeste@inoxpa.com

DELEGACIÓN CENTRO

MADRID Tel. +34 918 716 084 inoxpa.centro@inoxpa.com

DELEGACIÓN LEVANTE

VALENCIA Tel. +34 963 170 101 inoxpa.levante@inoxpa.com

DELEGACIÓN SUR

CADI7 Tel. +34 956 140 193 inoxpa.sur@inoxpa.com

SUMINISTROS TECNICOS ALIMENTARIOS, S.L.

VIZCAYA Tel. +34 944 572 058 sta@inoxpa.com

DELEGACIÓN VALLADOLID

Tel. +34 983 403 197 sta.valladolid@inoxpa.com

DELEGACIÓN GALICIA, ASTURIAS y LEÓN

Tel. +34 638 334 359 sta@inoxpa.com

INOXPA SOLUTIONS FRANCE, SARL

LYON Tel. +33 474627100 inoxpa.fr@inoxpa.com

PARIS Tel. +33 130289100 isf@inoxpa.com

S.T.A. PORTUGUESA LDA

ALGERI7 Tel. +351 256472722 comercial.pt@inoxpa.com

IMPROVED SOLUTIONS PORTUGAL LDA

VALE DE CAMBRA Tel. +351 256 472 138 isp.pt@inoxpa.com

INOXPA SKANDINAVIEN A/S

DENMARK Tel. +45 76286900 inoxpa.dk@inoxpa.com

INOXPA ITALIA, S.R.L.

VENEZIA Tel. +39 041 - 411236 inoxpa.it@inoxpa.com

INOXPA UK LTD

KENT Tel. 01737 378060 inoxpa-uk@inoxpa.com

TNOXRUS

SAINT PETERSBURG Tel. +7 812 622 16 26 spb@inoxpa.com

MOSCOW Tel. +7 495 6606020 moscow@inoxpa.com

INOXPA UKRAINE

KIEV Tel. +38044 536 09 57 kiev@inoxpa.com

INOXPA COLOMBIA SAS

BOGOTÁ Pbx 57-1-7427577 inoxpa.colombia@inoxpa.com

INOXPA USA, INC

CALIFORNIA Tel. +1 707 585 3900 inoxpa.us@inoxpa.com

INOXPA AUSTRALIA PTY, LTD

MORNINGTON Tel. +61 (3) 5976 8881 inoxpa.au@inoxpa.com

INOXPA SOUTH AFRICA

GAUTENG Tel. +27 (0)11 794-5223 sales@inoxpa.com

INOXPA ALGERIE S.A.R.L.

ALGER

Tel. +213 (0) 21 75 34 17 inoxpalgerie@inoxpa.com

INOXPA SPECIAL PROCESSING EQUIPMENT (JIAXING), CO., LTD.

JIAXING, CHINA Tel.: 00 86 573 83570035 inoxpa.cn@inoxpa.com

INOXPA INDIA PRIVATE LIMITED

MAHARASHTRA Tel. +91 020-64705492 inoxpa.in@inoxpa.com

INOXPA MIDDLE EAST

DUBAI, UAE Tel. +971 4 333 5388 sales.ae@inoxpa.com

Además de nuestras delegaciones, INOXPA opera con una red de distribuidores independientes que comprende un total de más de 50 países en todo el Mundo. Para más información consulte nuestra página web. www.inoxpa.com